

Certificado: 6969102	Marca: CHEVROLET	PLACA: PCE4169
Adhesivo: 12954	Modelo FSR 34N CAMION CHASIS CABINADO	RESULTADO
Fecha Revision: 2020-01-01	Año: 2013	Revisado Convocatoria Actual
Chasis: JALFSR34ND7000007	Defectos	CONVOCATORIA
Cooperativa	Tipo 3: 0	1 / 1
N. Emmop:	Tipo 2: 4	Válido hasta: 2020-06-30
Centro: CENTRO MIXTO CARAPUNGO	Tipo 1: 1	Fecha 1ra revisión: 2020-02-13
Nro. Revision: 100016589121-01		Kilometraje: 00056994

Código	Tipo Defecto	Descripción Defecto	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubicac.
Mecatronicas							
02.01.03.01	Mecatronicas	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR	%	-6.60	999.00<=X<=004.00	TIP2	09
04.04.01.01	Mecatronicas	EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO	%	8.00	000.00<=X<=014.99	TIP2	
Visuales							
01.01.01.03	Visuales	PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS	***	0.00	000.00<=X<=000.00	TIP2	
07.02.01.02	Visuales	INEXISTENCIA DE PERNOS O TUERCAS DE SUJECCION	***	0.00	000.00<=X<=000.00	TIP2	15
Mecatronicas							
10.02.02.01	Mecatronicas	OPACIDAD - VEHI. DIE	%	35.00	030.00<=X<=039.99	TIP1	
03.09.01.03	Mecatronicas	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	-1.00	006.99<=X<=006.99	OK	00
02.01.03.02	Mecatronicas	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR	%	2.30	999.00<=X<=002.50	OK	09
02.01.02.01	Mecatronicas	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR	Lux	9.80	000.01<=X<=135.00	OK	09
10.03.01.01	Mecatronicas	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dB	68.04	000.01<=X<=074.99	OK	
04.07.02.01	Mecatronicas	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE	%	0.00	000.00<=X<=015.00	OK	00
04.07.03.01	Mecatronicas	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE	%	6.00	000.00<=X<=014.99	OK	01
04.07.01.01	Mecatronicas	EFICACIA DE FRENADO	%	67.00	065.00<=X<=100.00	OK	

