

Certificado: 6934892	Marca: CHEVROLET	PLACA: PCE4168
Adhesivo: 11348	Modelo NMR 85H CAMION CHASIS CABINADO	RESULTADO
Fecha Revision: 2019-07-01	Año: 2013	Revisado Convocatoria Actual

Chasis: JAANMR85HD7100418	Defectos	CONVOCATORIA
Cooperativa	Tipo 3: 0	2 / 1
N. Emmop:	Tipo 2: 6	Válido hasta: 2019-12-31
Centro: CENTRO MIXTO CARAPUNGO	Tipo 1: 1	Fecha 1ra revisión: 2019-09-24
Nro. Revision: 100016332104-01		Kilometraje: 00288785

Código	Tipo Defecto	Descripción Defecto	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubicac.
Mecatronicas							
03.09.01.01	Mecatronicas	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	14.10	010.00<=X<=014.99	TIP2	00
10.02.02.01	Mecatronicas	OPACIDAD - VEHI. DIE	%	41.00	040.00<=X<=049.99	TIP2	
04.07.03.01	Mecatronicas	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE	%	32.00	030.00<=X<=039.99	TIP2	01
Visuales							
01.01.01.03	Visuales	PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS	***	0.00	000.00<=X<=000.00	TIP2	
09.01.01.01	Visuales	OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)	***	0.00	000.00<=X<=000.00	TIP2	
09.11.01.06	Visuales	NO FUNCIONA, O NO DISPONE DE INDICADORES	***	0.00	000.00<=X<=000.00	TIP2	
Mecatronicas							
04.07.02.01	Mecatronicas	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE	%	16.00	015.01<=X<=030.00	TIP1	00
02.01.03.01	Mecatronicas	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR	%	2.90	002.00<=X<=999.00	OK	09
02.01.03.02	Mecatronicas	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR	%	2.20	999.00<=X<=002.50	OK	09
02.01.02.01	Mecatronicas	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR	Lux	25.10	000.01<=X<=135.00	OK	09
10.03.01.01	Mecatronicas	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dB	72.67	000.01<=X<=074.99	OK	
04.07.01.01	Mecatronicas	EFICACIA DE FRENADO	%	68.00	065.00<=X<=100.00	OK	
04.04.01.01	Mecatronicas	EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO	%	24.00	020.00<=X<=100.00	OK	

