

<b>Certificado:</b> 6926367 <b>Adhesivo:</b> 8227 <b>Fecha Revision:</b> 2019-08-21		<b>Marca:</b> CHEVROLET <b>Modelo</b> NMR 85H CAMION CHASIS CABINADO <b>Año:</b> 2013		<b>PLACA:</b> PCH9327 <b>RESULTADO</b> Revisado Convocatoria Actual			
<b>Chasis:</b> JAANMR85HD7100195 <b>Cooperativa</b> <b>N. Emmop:</b> <b>Centro:</b> CENTRO MIXTO CARAPUNGO <b>Nro. Revision:</b> 010016433757-02			<b>Defectos</b> <b>Tipo 3:</b> 0 <b>Tipo 2:</b> 1 <b>Tipo 1:</b> 0		<b>CONVOCATORIA</b> <b>2 / 2</b> <b>Válido hasta:</b> 2019-12-31 <b>Fecha 1ra revisión:</b> 2019-08-29 <b>Kilometraje:</b> 00233561		
Código	Tipo Defecto	Descripción Defecto	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubicac.
<b>Mecatronicas</b>							
10.02.02.01	Mecatronicas	OPACIDAD - VEHI. DIE	%	43.00	040.00<=X<=049.99	TIP2	
04.07.01.01	Mecatronicas	EFICACIA DE FRENADO	%	0.00	000.00<=X<=000.00	OK	
04.04.01.01	Mecatronicas	EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO	%	0.00	000.00<=X<=000.00	OK	
<b>Visuales</b>							
08.01.01.01	Visuales	OTROS (A INTRODUCIR POR EL INSPECTOR)	***	0.00	000.00<=X<=000.00	OK	

